

Graficzna prezentacja postępu robót

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD14/C						
						0+160
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+530,81

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DZ20/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+505,11

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD21/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+575,97

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD18/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+320,46

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD19/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+290,38

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DZ28/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+376,49

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD16/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+600
						1+700
						1+800
						1+900
						2+000
						2+100
						2+130,65

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD17/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+600
						1+700
						1+800
						1+900
						2+000
						2+100
						2+200
						2+300
						2+321,75

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD15/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+510,41

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD22/C						
						0+002,88
						0+100
						0+200
						0+219,38

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD29/C						
						0+005
						0+100
						0+116,63

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DZ26/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+600
						1+700
						1+800
						1+873,17

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD23/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+600
						1+700
						1+800
						1+900
						1+921,03

	wykop	maszp	stabilizacja	podbudowa	w wiązaca	w ścierna
DD25/C						
						0+000
						0+100
						0+200
						0+300
						0+400
						0+500
						0+600
						0+700
						0+800
						0+900
						1+000
						1+100
						1+200
						1+300
						1+400
						1+500
						1+600
						1+700
						1+800
						1+833,77

