

Graficzna prezentacja postępu robót - Łącznice Północ S7

ŁA km 0+000 - 0+126,24	0+000	0+100	0+126,24
Roboty przygotowawcze	■	■	■
Roboty ziemne	■	■	■
Odwodnienie korpusu drogowego	■	■	■
Podbudowy	■	■	■
Nawierzchnie	■	■	■
Roboty wykończeniowe	■	■	■
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	■	■	■
Elementy ulic	■	■	■
Zieleń drogowa	■	■	■
Inne roboty	■	■	■

ŁC-B km 0+000 - 0+290,00	0+000	0+100	0+200	0+290,00
Roboty przygotowawcze	■	■	■	■
Roboty ziemne	■	■	■	■
Odwodnienie korpusu drogowego	■	■	■	■
Podbudowy	■	■	■	■
Nawierzchnie	■	■	■	■
Roboty wykończeniowe	■	■	■	■
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	■	■	■	■
Elementy ulic	■	■	■	■
Zieleń drogowa	■	■	■	■
Inne roboty	■	■	■	■

ŁE km 0+000 - 0+166,46	0+000	0+100	0+166,46
Roboty przygotowawcze	■	■	■
Roboty ziemne	■	■	■
Odwodnienie korpusu drogowego	■	■	■
Podbudowy	■	■	■
Nawierzchnie	■	■	■
Roboty wykończeniowe	■	■	■
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	■	■	■
Elementy ulic	■	■	■
Zieleń drogowa	■	■	■
Inne roboty	■	■	■

ŁF-D km 0+000 - 0+270,00	0+000	0+100	0+200	0+270
Roboty przygotowawcze	■	■	■	■
Roboty ziemne	■	■	■	■
Odwodnienie korpusu drogowego	■	■	■	■
Podbudowy	■	■	■	■
Nawierzchnie	■	■	■	■
Roboty wykończeniowe	■	■	■	■
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	■	■	■	■
Elementy ulic	■	■	■	■
Zieleń drogowa	■	■	■	■
Inne roboty	■	■	■	■

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	■
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	■